

气动切试片机

一、产品型号： HT-C1-PN

二、产品应用：

本气动切片机主要针对橡胶裁标准试片用，配合标准刀模裁切出标准试片。

三、产品特点：

四、依据标准：

五、规格参数：

荷 重： 1000KG。
压盘直径： $\Phi 120$ mm 。
底 板： 230X250mm。
有效高度： 100mm 。
机台尺寸： 280X330X430mm。
机台重量： 约 30 kg。

操作方法：

1. 将切片机放在平面上，调节四个地脚调平稳，放上裁片胶。
2. 开通气源，调节后面的油水分离器气阀开关，调节气压表调至少 4KG
3. 放上 PU 胶，胶片放在裁片胶上，再放上刀模，然后两只手同时按住红色按钮开关（为了安全，必须两只手同时压），压盘往下压到刀模上，停留数秒，让充分切断橡胶，再同时放手，拿出试片。
4. 用完，请关闭气源。

